

PŘEDSTAVENÍ


Tato příručka je prezentována prostřednictvím distributora JEE-O, který je výhradně oprávněný a odpovědný za prodej JEE-O sprchy v zemi nákupu. Podrobnosti a adresu distributora lze nalézt na webových stránkách JEE-O, www.JEE-O.com.

Doufáme, že si JEE-O užijete.

NÁVOD K MONTÁŽI

JEE-O original / fatline / pure / slimline

- Povrch musí být hladký a voděodolný
- Trubky musí být umístěny 8cm pod hotovou podlahou a vystupovat přímo rovně nahoru.
- Trubky na teplou a studenou vodu musí být z mědi (Ø 15.3cm), od středu ke středu a vystupovat z podlahy vertikálně. Poznámka: musí být v průměru 6cm.
- Přivařte k trubkám koncovky (Ø 15.5).
- Výška koncového kusu nesmí přesáhnout 4cm nad podlahu.
- Zajistěte dvě pružné hadice, které vyčnívají z JEE-O, horkou na horkou, studenou na studenou
- Před montáží JEE-O sprchy zkontrolujte tlak, zda někde neprotéká.
- Nyní připevněte JEE-O k podlaze



Platí pro všechny modely JEE-O original, JEE-O fatline and JEE-O pure

Sprcha JEE-O může být také využita venku, ale prosím myslíte na to, že není mrazuvzdorná. Pokud chcete JEE-O používat po celý rok, je třeba provést opatření, které zabrání zamrznutí. Doporučujeme sprchu na zimu odmontovat.

ÚDRŽBA

Nerezový povrch se denním využitím může zašpinit a poškodit. Špína nebo škrábance mohou snižovat odolnost sprchy proti korozi, nebo přímo mohou korozi způsobit, záleží na původu poškození. Navíc nedochází jen k reznutí, ale také se mění vzhled povrchu. Mastné otisky prstů, usazeniny, škrábance atd způsobují zanedbaný vzhled. Proto je důležité o povrch pravidelně pečovat.

Obě verze sprchy JEE-O, broušená i leštěná, jsou vyrobeny z nerezové oceli typ 304.

Pravidelná údržba nerezových produktů zahrnuje následující kroky: Mastné otisky, drobné usazeniny, atd.:

- Čistěte měkkým hadříkem nebo houbičkou s trochou čističe na nerezové povrchy. Pohybuje se ve směru broušení materiálu.
- Naneste trochu JEE-O Protect na hadřík a vyleštěte.

Tato péče dodá JEE-O sprše tenkou ochrannou vrstvu.

Větší usazeniny, začínající rez, mělké poškrábání:

- Čistěte měkkým hadříkem nebo houbičkou s trochou čističe na nerezové povrchy. Pohybuje se ve směru broušení materiálu.
- Skvrny očistěte použitím prostředku vhodného pro nerez. Pohybuje se ve směru broušení materiálu.
- Naneste trochu JEE-O Protect na hadřík a vyleštěte.

Tato péče dodá JEE-O sprše tenkou ochrannou vrstvu.

Odolná špína, koroze, škrábance:

Kontaktujte nás, nebo některého z našich prodejců pro informace, jak zacházet s přetrvávajícími nečistotami, korozí a škrábanci.